

Pisz, 8 lipca 2016 r.

-WYKONAWCY-

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dobudowę do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo – rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Pisz, informuje, że 8 lipca 2016 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie w ww. postępowaniu o następującej treści:

„(...) w związku z zamiarem złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu wnosi o:

1. Wyjaśnienie z jakiej klasy betonu należy wykonać ściany fundamentowe sali gimnastycznej- czy zgodnie z opisem technicznym pkt. 7 „rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe- ściany fundamentowe sali gimnastycznej” tj. z betonu klasy C20/25 czy zgodnie z dokumentacją rysunkową (rys. A7) tj. z betonu klasy C16/20. Jednocześnie zwracamy uwagę, że przedmiar robót branży budowlanej nr 29 i 30 (ściany betonowe proste sali gimnastycznej- 33,82m²) nie zawiera wykonania kpl ścian wokół sali na wysokość około 2,00m- prawidłowa wartość to około 204.92 m².
2. Wyjaśnienie obmiaru pozycji 35, 36, 37, 38, 39 branży budowlanej (izolacje)- czy wymienione w pozycjach izolacje pionowe należy wykonać na wysokość 0,89-1,00 [m] czy też na pełną wysokość ściany tj. około 2,0m?
3. Korektę obmiaru pozycji nr 45 przedmiaru robót branży budowlanej- prawidłowa wartość to około 222,30 mb (kanały wentylacyjne),
4. Wyjaśnienie czy obudowę sufitową stropu sali gimnastycznej (poz. 156-158) należy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych o podwyższonej odporności ogniowej?
5. Uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunek „balustrad ze stali nierdzewnej- taras” ujęte w pozycji kosztorysowej nr 487,
6. Uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunek „balustrad ze stali nierdzewnej- taras dolny” ujęte w pozycji kosztorysowej nr 540,
7. Uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt branży drogowej,
8. Potwierdzenie zerowych obmiarów pozycji kosztorysowych nr 270, 271, 272, 324, 326, 368,
9. Uzupełnienie dokumentacji projektowej o karty katalogowe urządzeń i elementów wyposażenia „stołówki z internatem”, „wyposażenia części internatu”, „wyposażenie sali gimnastycznej”, „wyposażenie sali hydromasażu”, „wyposażenie sali do gimnastyki korekcyjnej”, „wyposażenie części szatniowo-sanitarnej” lub sprecyzowania parametrów technicznych tych urządzeń,
10. Uzupełnienie wykazu stolarki zewnętrznej (rys. A13) o drzwi 1,10x2,60 (2 szt.) i 1,20x2,60 (2 szt.) przedstawione na rzucie parteru w części „socjalnej”

11. Potwierdzenie, że stolarka okienna i drzwiowa parteru powinna być „bezpieczna” i antywłamaniowa w klasie minimum P2,
12. Uzupełnienie opisu drzwi wejściowych 2,40x2,60 na wykazie stolarki (rys. A13) o zapis EI60 (1 szt.),
13. Wyjaśnienie czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż okien przedstawionych na ścianach szczytowych rysunków elewacji, a nie ujętych w pozostałej części dokumentacji,
14. Korektę ilości drzwi „90/200 łazienkowe” na wykazie stolarki rys. A18- prawidłowa wartość to 4szt. (stołówka z internatem- parter),
15. Korektę ilości drzwi „90/200” na wykazie stolarki rys. A18- prawidłowa wartość to 12 szt.(stołówka z internatem- piętro),
16. Korektę ilości drzwi „90/200” na wykazie stolarki rys. A18- prawidłowa wartość to 12 szt.(stołówka z internatem- poddasze),
17. Uzupełnienie wykazu stolarki drzwiowej (rys. A18) o drzwi 90/200 EI30 i 90/200 EI60 przedstawione na rzucie parteru część „sportowo-rekreacyjna”,
18. Uzupełnienie opisu drzwi 240/240 i 190/260 części „sportowo-rekreacyjnej”- parter o zapis EI60.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Ściany fundamentowe sali gimnastycznej z betonu min. C16/20. Ściana fundamentowa gr. 30 cm jest tylko pod częścią sali gimnastycznej. W pozycjach przedmiaru 29 i 30 należy przyjąć wartość zgodną z projektem technicznym.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Izolacje wymienione w pozycjach 35, 36, 37, 38, 39 przedmiaru należy wykonać zgodnie z projektem technicznym.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Przedmiar służy do celów pomocniczych, przed dokonaniem wyceny wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją techniczną.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Obudowę sufitową stropu sali gimnastycznej należy wykonać z płyt gipsowo – kartonowych GKF o odporności ogniowej, standardowych, ogólnodostępnych na rynku, zgodnie z projektem technicznym.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:

Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 32 zamieszczone w zapytaniu do treści SIWZ 2.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:

Balustrady spawane z prętów i pochwytu ze stali nierdzewnej o wysokości 110 cm , w dowolnym kształcie i rozstawie prętów przyjętym przez wykonawcę. Balustrady winny spełniać podstawowe wymagania warunków technicznych wykonania i odbioru robót, norm bezpieczeństwa oraz zalecenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonej do dokumentacji technicznej. Pozostałe parametry wg standardów wybranego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:

Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 11 zamieszczone w zapytaniu do treści SIWZ 2. Pozostałe informacje zawarte są w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót załączonej do dokumentacji technicznej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:

Zgodnie z odpowiedziami na pyt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 zamieszczonymi w zapytaniu do treści SIWZ 2.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:

Wypożyczenie części kuchennej zgodnie z projektem technologicznym załączonym do dokumentacji technicznej. Pozostałe wyposażenie w ilościach i podstawowych parametrach zgodnie z załączonym do dokumentacji technicznej zestawieniem wyposażenia oraz odpowiedziami na pyt. 25-30 zamieszczonymi do treści SIWZ 2. Należy do wyceny przyjąć wyposażenie standardowe, przystosowane do przedmiotowej inwestycji. Zamawiający nie narzuca konkretnych parametrów powodując tym samym uczciwą konkurencję.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10:

Zgodnie z odpowiedziami na pyt. 20 i 21 zamieszczonymi w zapytaniu do treści SIWZ 2.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11:

Zamawiający potwierdza, że stolarka okienna i drzwiowa parteru powinna być „bezpieczna” i antywłamaniowa w klasie minimum P2.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12:

Należy przyjąć do wyceny drzwi wejściowe z łącznika do istniejącego budynku Ośrodka o wymiarach „240/260” i odporności ogniowej EI60, zgodnie z rzutem parteru (rysunek A-1) załączonym do dokumentacji technicznej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13:

Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 2 zamieszczoną w zapytaniu do treści SIWZ 3.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14:

Zamawiający informuje, że ilość drzwi „90/200 łazienkowe” części (stołówki z internatem – parter) wynosi 3 szt. i jest zgodna z wykazem stolarki na rys. A-18 załączonym do dokumentacji technicznej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15:

Zamawiający informuje, że ilość drzwi „90/200” części (stołówki z internatem – piętro) wynosi 11 szt. i jest zgodna z wykazem stolarki na rys. A-18 załączonym do dokumentacji technicznej. Ponadto Zamawiający wskazuje, że drzwi wejściowe do pomieszczenia na piętrze nr 2.20 z klatki schodowej „90/200” są odporności ogniowej EI60 zgodnie z wykazem stolarki na rys. A-18.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16:

Zamawiający informuje, że ilość drzwi „90/200” części (stołówki z internatem – poddasze) wynosi 11 szt. i jest zgodna z wykazem stolarki na rys. A-18 załączonym do dokumentacji technicznej. Ponadto Zamawiający wskazuje, że drzwi wejściowe do pomieszczenia poddasza nr 3.19 z klatki schodowej „90/200” są odporności ogniowej EI60 zgodnie z wykazem stolarki na rys. A-18.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17:

Zamawiający informuje, że drzwi „90/200 EI30” i drzwi „90/200 EI60” (części sportowo rehabilitacyjnej - parter), należy wycenić jako pełne, w nawiązaniu do pozostałych tego typu wymienionych w wykazie stolarki na rys. A-18. Rozmieszczenie omawianych drzwi zgodnie z rzutem parteru – rysunek A-1 załączonym do dokumentacji technicznej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 18:

Zamawiający informuje, że drzwi „190/260 EI60” (części sportowo rehabilitacyjnej - parter), są odporności ogniowej EI60, natomiast drzwi „240/240” (części sportowo rehabilitacyjnej - parter) nie mają wymaganej odporności ogniowej. Rozmieszczenie omawianych drzwi zgodnie z rzutem parteru – rysunek A-1 załączonym do dokumentacji technicznej.