



# STAROSTWO POWIATOWE w PISZU

12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, tel. (0-87) 425-47-00, fax. (0-87) 425-47-01, [www.powiat.pisz.pl](http://www.powiat.pisz.pl),  
e-mail: [sekretariat@powiat.pisz.pl](mailto:sekretariat@powiat.pisz.pl),

Pisz, 31 stycznia 2019 r.

**Pan Rafał Dąbrowski**

Radny Rady Powiatu Pisz

Or.0003.5.2019

Odpowiadając na Pana wniosek złożony na sesji Rady Powiatu w dniu 17 stycznia 2019 r. przekazuję informację dotyczącą stanu drogi powiatowej Nr 1875N DP Nr 1660N Kumielsk – Cwaliny, przygotowaną przez dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pisz.

Otrzymuje:

- Przewodnicząca Rady Powiatu

STAROSTA

*mgr Andrzej Nowicki*

Pisz, 25 stycznia 2019 r.

**Zarząd Powiatu w Pisz**  
**12-200 Pisz, ul. Warszawska 1**

PZD.0551.4.2019.ZK

W odpowiedzi na wniosek dotyczący stanu drogi powiatowej Nr 1875N DP Nr 1660N Kumielsk) – Cwaliny, Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz informuje:

Sytuacja, która zaistniała na przedmiotowej drodze jest efektem wieloletnich zaniedbań w utrzymaniu urządzeń melioracyjnych oraz, prawdopodobnie uszkodzenia drenażu w wyniku prowadzenia robót przyłączeniowych do sieci wodociągowej.

Zgodnie z art. 188 ust. 1 Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 poz.2268 z późn. zm.) – utrzymywanie urządzeń wodnych (a do tych niewątpliwie zaliczamy urządzenia melioracyjne) należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji. Ponadto z ust.2 tego samego artykułu wynika, że w kosztach utrzymywania urządzeń wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści. Bezsprzecznie są nimi właściciele przyległych terenów rolnych, które obejmuje sieć melioracyjna i to na nich spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie urządzeń w należytych stanie.

Mimo, że nie poczuwamy się do odpowiedzialności za zaistniałą sytuację to jednak, aby zapobiec dalszej degradacji korpusu drogi, został przez nas wykonany rów zbierający napływającą wodę i odprowadzający ją do studni. Zostało również ustawione oznakowanie ograniczające skrajnię drogową w przedmiotowym miejscu. Informujemy, że są to działania doraźne – minimalizujące dotychczasowe zagrożenia. Będą one wymagały kompleksowego rozwiązania, a Powiatowy Zarząd Dróg w Pisz, jako zarządzający drogą, dołoży wszelkich starań, aby porozumieć się z właścicielami przyległych nieruchomości w kwestii uczestnictwa w kosztach naprawy uszkodzonej sieci melioracyjnej.

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Pisz  
mgr inż. Leszek Skolimowski