



LEGENDA

- stolarka okienna pozostająca bez zmian
- stolarka drzwiowa i okienna do wymiany
- przewody kominowe zasłepione (nieczynne)
- K wentylacja kanalizacji

- tynk cementowy nakraplany gr. 6cm
- mur z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem.- wap.
- tynk cementowo- wapienny 1,5

nazwa i adres obiektu budowlanego:	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Wojska Polskiego 3 12-260 Orzysz pow. Pisz woj. warmińsko-mazurskie	nr rys.	
nazwa dysponenta:	RZUT PODDASZA - inwentaryzacja	data:	26.08.09
autor projektu: wykonanie: opracowanie:	mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN nr upr. Bz/11/87	skala:	1:100