



# EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZONAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 45/5, tel.: (22) 663 20 17, 663 18 62, fax (22) 866 66 46

www.rzecznawcy-pzm.pl e-mail: zarzad@rzecznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZONAWCÓW SAMOCHODOWYCH - EKSPERTMOT

należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

ISO  
9001:2000

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
w Pisz 08.11.2022

WNIESIONO OSOBIŚCIE w dniu .....

## OCENA TECHNICZNA NR 30/BOG/22

Rzecznawca certyfikowany z listy Ministra Infrastruktury nr RS000544

inż. Leszek Bogdanowicz

Zleceniodawca: **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pisz,**

Adres: **12-200 Pisz, ul. Piaskowa 2**, NIP: 849-14-11-158, Regon: 510818987.

Zlecenie: b/n z dnia 25.10.2022r.

Zakres oceny : **Określenie wartości rynkowej samochodu niżej opisanego.**

### I. WARTOŚĆ RYNKOWĄ SAMOCHODU OKREŚLONO NA PODSTAWIE:

- Instrukcji określania wartości pojazdów nr 1/2016 z 17.05.2016r. SRTSiRD w Warszawie,
- przeprowadzone oględziny i badanie przedmiotowe samochodu oraz dane przedstawione przez Zleceniodawcę - dowód rejestracyjny, karta gwarancyjna.
- notowania wartości rynkowych tej marki i typu pojazdów w prasie krajowej,
- SYSTEM EUROTAXX "Wartości Pojazdów" październik 2022, Rozdział: Samochody osobowe.
- materiały i doświadczenie rzeczoznawcy.

### II. DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU:

- marka i typ samochodu: **SKODA 6Y FABIA II 1,2 HTP,**
- rodzaj poj. i typ nadwozia: samochód osobowy – hatchback,
- nr rejestracyjny: **NPI R344,**
- właściciel: **PINB w Pisz, 12-200 Pisz, ul. Piaskowa 2,**
- nr identyfikacyjny (VIN): **TMBPW46Y844088117,**
- rok produkcji: **2004,**
- silnik(zapłon, ukł. cyl.): **ZI, R-4,**
- pojemność silnika/moc: **1 198 cm<sup>3</sup> / 40 kW (50 KM),**
- dop. masa całkowita: **1 570 kg,**
- ilość miejsc : **5,**
- masa własna: **1 055 kg,**
- całkowity przebieg: **126467 km – wg wskazań licznika,**
- ogumienie : **DAVTON 165/70R14 o zużyciu ok. 50%,**
- wyposażenie pojazdu: **standardowe dla tej marki i typu wg systemu Eurotax,**
- wyposażenie dodatkowe: **zasilanie dodatkowe silnika - LPG.**

Oględzin pojazdu dokonano w dniu 26.10.2022r. w msc. Pisz – posesja Warsztatów szkolnych ZSZ w Pisz w obecności przedstawiciela właściciela pojazdu. Wykonano 17 szt. fot. samochodu – w załączeniu do oceny (załącznik nr 1).

### III. OGLĘDZINOM PODDANO :

1. **Silnik :** W dniu oględzin jednostka napędowa uruchomiona i sprawna technicznie. Powierzchniowa erozja elementów wyposażenia silnika co świadczy o długotrwałym nie użytkowaniu pojazdu. Braków w wyposażeniu nie stwierdzono.
2. **Podwozie:** Ogniska korozji na elementach zawieszenia. Braków w dniu oględzin nie stwierdzono.